

TILSYNSRAPPORT FRA VESTRE VANDVÆRK HEDEHUSENE 2020**TILSYN**

Vandforsyningens navn	Vestre Vandværk Hedehusene a.m.b.a.
Adresse	Nyvej 5A, 2640 Hedehusene
Tilsynsdato/Kl.	Tirsdag den 03-03-2020 kl. 13:30
Tilsynsførende	Lene Bagh, Høje-Taastrup kommune
Repræsentant for vandværket	Hans-Henrik Poulsen
Kontaktoplysninger/telefon	20 20 02 18 / 46 56 26 67
Email:	hapop@post6.tele.dk

STAMDATA FOR VANDVÆRKET

Vandværkets navn og adresse	Vestre Vandværk Hedehusene a.m.b.a.
Vandværkets formand	Hans-Henrik Poulsen Frederiksvej 5, 2640 Hedehusene Telefon 46 56 26 67 Mobil 20 20 02 18 hans@vestrevandvaerk.dk
CVR-nummer	11007651
Anlægsid. /jupiternr.	106384
Hjemmeside	https://www.vestrevandvaerk.dk/
Kildepladsens DGU nr. og matr.nr.	207.3562, matr.nr. 5m, Kallerup Gde. Hedehusene 207.183B, matr.nr. 5m, Kallerup Gde. Hedehusene
Godkendelsesdato	03-07-2018
Indvindingstilladelse (m ³ pr. år)	32.000
Tilsluttede ejendomme	187
Oppumpede vandmængder 2019 (m ³)	20.145



TILSYN AF BORINGER

Boring:	Nr. (1)
DGU nr.	207.183B (Ved Nyvej)

Boringen	Ja	Nej	God	Acceptabel	Dårlig
Indhegning/afgrænsning:	X			X	
Renholdt og ryddeligt:		X		X	X
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:		X			
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:		X			
Bemærkninger:	Boring er på det indhegnede vandværksareal. Bevoksning på råvandsstationens bagside bør fjernes.				
Boringens placering & tilstand					
Angiv boringens placering (sæt kryds):	Overbygning (X)				
Borerør afslutning:	Under terræn:			Over terræn: X	
	Ja	Nej	God	Acceptabel	Dårlig
Aflåst dæksel, lem eller overdækning:	X		X		
Alarmsikring mod hærværk / terror:	X				
Alarm ved høj vandstand:					
Ventilation af tørbrønden:					
Tæt bund, sider og dæksel:					
Er brønden tør?:					
Forerørsforsegling:	X		X		
Tætte rør- og ledningsgennemføringer:	X		X		
Tilstand maskinelt/teknisk udstyr:				X	
Terrænfald fra bygværk:	X				
Renholdt og ryddeligt:		X		X	X
Vandtæt aflukning af borerør:	X		X		
Udluftningsstudse afsluttet over terræn:					
Udluftning nedadvendt m. insektnet:					
Mærkning af boring (DGU nr.):	X				
Pejlemulighed:	X				
Prøvetagningsshane:	X				
Bemærkninger:	Der er snavs i råvandsstationen. Den bør tættes og rengøres.				



Boring med DGU nr. 207.183B.



Installationer i boringen.

TILSYN AF BORINGER

Boring:	Nr. (2)
DGU nr.	207.3562 ved indgangsdør til vandværk

Boringen	Ja	Nej	God	Acceptabel	Dårlig
Indhegning/afgrænsning:	X			X	
Renholdt og ryddeligt:	X			X	
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:		X			
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:		X			
Bemærkninger:	Boringen er placeret på vandværksarealet.				
Boringens placering & tilstand					
Angiv boringens placering (sæt kryds):	Overbygning (X)				
Borerør afslutning:	Under terræn:			Over terræn: X	
	Ja	Nej	God	Acceptabel	Dårlig
Aflåst dæksel, lem eller overdækning:	X		X		
Alarmsikring mod hærværk / terror:	X				
Alarm ved høj vandstand:					
Ventilation af tørbrønden:					
Tæt bund, sider og dæksel:					
Er brønden tør?:					
Forerørsforsegling:	X		X		
Tætte rør- og ledningsgennemføringer:	X		X		
Tilstand maskinelt/teknisk udstyr:			X	X	
Terrænfald fra bygværk:	X				
Renholdt og ryddeligt:	X			X	
Vandtæt aflukning af borerør:	X				
Udluftningsstudse afsluttet over terræn:					
Udluftning nedadvendt m. insektnet:					
Mærkning af boring (DGU nr.):	X				
Pejlemulighed:	X				
Prøvetagningshane:	X				
Bemærkninger:	Der er lidt snavs i råvandsstationen.				



Boring med DGU nr. 207.3562.



Installationer i boringen.

VANDVÆRKSBYGNINGEN

	Ja	Nej	God	Acceptabel	Dårlig
Aflåst:	X			X	
Indhegnet:	X			X	
Alarmsikret mod hærværk / terror:	X		X		
Luftindtag og ventilation beskyttet:		X			
Bemærkninger:	Luftindtag gennem dør.				
	Ja	Nej	God	Acceptabel	Dårlig
Udv. Vedligeholdelse af bygning:			X		
Ind. Vedligeholdelse af bygning:					X
Rentvandspumper: Antal:1			X	X	
Interne transportpumper.....					
Hydrofor: Antal: 2 hver på 1,5 m ³	X				
Hydrofor størrelse (m ³):					
Hjælpemaskiner fx kompressor:	X			X	
Vandmåler Afgang:	X			X	
SRO-anlæg:	X	X		X	
Affugtningsanlæg:		X			
Andre instrumenter, fx online-måling mv.:					
Afløbsforhold: Ingen					
Sikring mod optrængning af kloakvand:					
Sikring mod indtrængning af regnvand:	X	X		X	
Synlige rør:	X			X	X
Bemærkninger:	Vægge i vandværksrum er rå mursten. Store dele af rum er uden støbt gulv. Rør og udstyr lider under korrosion (rust). Vandværksrum bruges til opbevaring og virker ikke rent. Rummet bør renoveres, ryddes og rengøres. Der bør etableres affugtning.				



Hydroforer.



Tekniske installationer.



Rentvandspumpe.

TEKNISKE ANLÆG

	Ja	Nej	God	Acceptabel	Dårlig
Iltning/filteranlæg					
Luftindtag og ventilation beskyttet:	X		X		
Type iltningssanlæg:	Trappe				
Iltningssanlæg:	X		?	?	?
Reaktionsbassin:		X			
Åbne filteranlæg:		X			
Trykfilteranlæg:		X			
Bemærkninger:	Iltningstrappe over rentvandsbeholder, der er placeret i toppen af tårnet. Beskyttet ventilation. Trappe svært tilgængelig (via adgangs-dæksel til rentvandsbeholder på tårnets tag).				

Skyllevand	Ja	Nej	God	Acceptabel	Dårlig
Skylning med rent vand () Råvand ()					
Skyllefrekvens:					
Bundfældningsbassin:					
Indhegnet:					
Aflåst låge:					
Renholdt og ryddeligt:					
Udledning af skyllevand:					
Genbrug af skyllevand:					
Udledningstilladelse:					
Bemærkninger:	Ingen filtre og dermed ingen håndtering af skyllevand.				

Rentvandsbeholder	Ja	Nej	God	Acceptabel	Dårlig
Rentvandsbeholder: Tårn	X				
Beliggenhed over terræn:	X				
Indhegnet:	X			X	
Renholdt og ryddeligt:					
Tætliggende beplantning og/eller træerødder fjernet:		X			
Årstal for seneste indvendige inspektion:	Sidst i 1990'erne.				
Aflåst låge eller lem:	?				
Ventilations åbning beskyttet:	X		X		
Alarm for høj vandstand:	X				
Alarm for lav vandstand:	X				
Overløbsrør beskyttet:	?				
Prøvetagningshane:	X				
Bemærkninger:	Rentvandsbeholder skønnet til 150 m ³ . Inspektion af rentvandstanken kan kun ske ved at anvende en høj stige til tårnets top. Det er ikke forsvarligt at anvende denne metode.				

DISTRIBUTION

Trykforøger	Ja	Nej	God	Acceptabel	Dårlig
Navn: Ingen					
Ledningsnet	Der er tomrør under Hovedgaden til det nordlige forsyningsområde.				
Ledningskort og principskitse	Ja	Nej	God	Acceptabel	Dårlig
Karakter af ledningskort (f.eks. Digitalt):					
Karakter af principskitse (f.eks. Digitalt):					